Купить рентгенозащитную свинцовую ленту на сайте **https://www.tehsvet.ru**

торгово-производственная фирма
ПОЛЮС

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЛЕНТА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ

г. Екатеринбург 2026 г.

1. Общие сведения.70

1.1. Лента рентгенозащитная РЗЛ ТУ 25.30.22-001-25022729-2020
1.2. Изготовитель ООО «ТПФ «Полюс» Россия

2. Назначение.

2.1 Лента рентгенозащитная РЗЛ предназначены для защиты жизни и здоровья людей, находящихся в непосредственной близости от ИИИ, как элемент защиты, сдерживающий потоки рентгеновского и гамма-излучения. Не являются медицинским изделием. Регистрационное удостоверение не предоставляется.

2.2. Лента самоклеящаяся представляет собой комбинированную конструкцию, состоящую из радиационно-защитной части от Pb 0,5 мм до Pb 5,0 мм и липкого слоя.
Ленты самоклеящиеся изготавливаются шириной 20-50 мм и скручиваются в бухты до 10 метров с эквивалентом защиты от Pb 0,5 мм до Pb 5,0 мм.

3. Руководство по эксплуатации.

3.1. Температура эксплуатации ленты от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха до 80%.

3.2. До начала монтажа все строительные работы, связанные с повышением влажности, должны быть закончены. Монтаж должен осуществляться в условиях сухого и нормального влажностных режимов при температуре воздуха не ниже плюс 5 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

3.3. Распаковка изделий должна производиться при температуре не ниже 15 °С.
Перед распаковкой изделия должны выдерживаться при указанной температуре не менее 6 ч, если они до этого находились при температуре от 0 до 5 °С, и не менее 12 ч - при нахождении их при температуре ниже 0 °С.

3.4 Очистку наружной поверхности изделий от загрязнений и пыли следует осуществлять мягкой ветошью или салфеткой, не допуская при этом использования абразивных материалов и растворителей.

3.5. Эксплуатация изделий - по ГОСТ 12.2.003, СанПиН 2.6.1.1192.

4. Рекомендации по монтажу.

4.1. На весь периметр подготовленного каркаса, где будут стыковаться рентгенозащитные панели (по центру профиля) прикрепить ленту свинцовую на самоклеящейся основе РЗЛ.
Поверхность каркаса, куда будет приклеиваться лента, обезжирить и высушить.

5. Условия транспортирования.

5.1 Изделия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При хранении и транспортировании изделий должно быть обеспечено их предохранение от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, значительных колебаний температуры и прямых солнечных лучей.

5.2 Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку изделий необходимо производить в соответствии с действующими правилами для данного вида транспортных средств, и ГОСТ 12.3.009.

6. Условия хранения.

6.1 Условия хранения изделий, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150, температура воздуха должна быть от плюс 5 °С до плюс 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.
6.2 Изделия следует хранить в крытых складских помещениях вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей.
6.3 Не допускается хранить изделия с органическими растворителями и маслами.

7. Комплект поставки.

7.1 Лента рентгенозащитная РЗЛ поставляется согласно спецификации.

8. Гарантийные обязательства.

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
8.2 Гарантийный срок хранения изделий - 1 год со дня отгрузки изделий изготовителем.
8.3 За механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации изделия, а также его транспортировки и установки, совершенной силами Заказчика, производитель ответственности не несет.